

N°	Edificio	Dati Metrici	Tipologia Edificio	Livello di conoscenza	PGA di collasso	PGA Danno	Indicatore di rischio inagibilita' Linee Guide Protezione Civile $\text{Alfa}_e = \frac{\text{PGA}_{dl}}{\text{PGA}_{50\%}}$	Indice di rischio	PRIORITA' REGIONE MOLISE/ Note
1	Istituto Tecnico Industriale di Campobasso	Superficie mq. 9800 Volume mc. 37190	C.A. Corpo A1	LC2	0.274g	0,088	0,81	3	FASCIA C edif. 6 FASCIA D edif.1-4-5 FASCIA E edif. 2-3
			C. A Corpo A2	LC2	0.225g	0,073	0,68	2	
			C.A. Corpo A3	LC2	0.244g	0,080	0,74	2	
			C.A. Corpo A4	LC2	0.254g	0,080	0,74	2	
			C.A. Corpo B	LC2	0.173g	0,063	0,583	2	
			C.A. Corpo C	LC2	0.302g	0,084	0,777	2	
2	Istituto Tecnico Commerciale "L. Pilla" di Campobasso	Superficie mq. 9608.43 Volume mc. 47596	Muratura con sopraelevazione-	LC2	0,088g meccanismo globale - dopo primo intervento di miglioramento sismico pag. 148 relazione di calcolo			1NB	FASCIA A FASCIA C palestra NB E' stato realizzato un primo intervento di miglioramento sismico. E' in fase di appalto un II intervento di miglioramento sismico
			Muratura mista Ampliamento	LC2	0,088g meccanismo globale - dopo primo intervento di miglioramento sismico pag. 148 relazione di calcolo				
			Palestra	LC0/LC1	0.1344g			2	

3	Istituto Tecnico Attività Sociali "S. Pertini" Via Trivisonno Campobasso	Superficie mq. 2122.67 Volume mc. 10879.97	C.A.	LC2	0.171g	0,061	0,56	2	FASCIA C
			C.A.	LC1	0.188g	0,107	0,99	3	
4	Istituto Professionale Industria e Artigianato P.zza San Francesco Campobasso	Superficie Mq. 2690 Volume mc. 17389	Muratura Corpo Aule	LC2	0.115g meccanismo globale - dopo primo intervento di miglioramento sismico – vedi relazione di calcolo primo intervento			1NB	FASCIA A aule FASCIA B laboratori NB E' stato realizzato un primo intervento di miglioramento sismico. E' in fase di appalto un II intervento di miglioramento sismico FABBRICATO LABORATORI INAGIBILE
			Muratura Laboratori N.B.		0.096g	0,032	INAGIBILE		
5	Conservatorio di Musica di Campobasso	Superficie Mq. 2750 Volume mc. 15978	Muratura Corpo A	LC2	0.199 g pag.203 studio di vuln. Secondo livello	Meccanismi locali pag. 212 Ribaltamento delle facciate $a_{slv} = 0.041g$ ag_{slv} (suolo rigido) = 0.0361	1/2	FASCIA B E' necessario ed urgente un primo intervento di miglioramento sismico di €200.000,00	
			Muratura Corpo B	LC2	0.279 g pag. 203 studio di vuln. Secondo livello				
			Corpo C		ag_{slv} (suolo rigido) = 0.0622 Meccanismi locali Carenze c.a dei pilastri	1			

6	Istituto Tecnico per Geometri di Campobasso	Superficie mq. 4.400 Volume mc. 14500	C.A.	LC1	0.216g	0,062	0,574	2	FASCIA D	
7	Liceo Classico "M. Pagano" di Campobasso	Superficie Mq. 11500 Volume mc. 34500	C.A. Corpo A1	LC2/LC3	0.296g	0,079	0,73	2	FASCIA E palestra	
			C.A. Corpo A2	LC2/LC3	0.25g	no	no	2		
			C.A. Corpo A3	LC2/LC3	0.25g	no	no	2		
			C.A. Corpo A4	LC2/LC3	0.25g	no	no	2		
8	Istituto Magistrale di Campobasso	Superficie Mq. 5500 Volume mc. 21473	Corpo A Muratura	LC2	0.082g meccanismo globale studio di vulnerabilità secondo livello pag. 292			1	Corpo C inagibile palestra Sono necessari ed urgenti interventi di miglioramento sismico.	
			Corpo B Muratura	LC2	0.088g meccanismo locale studio vulnerabilità secondo livello pag. 459			1		
			Corpo C Muratura	LC2	0.046g studio di vulnerabilità secondo livello	inagibile				
			Corpo D C.A.	LC1	0.073g meccanismo globale studio di vulnerabilità secondo livello pag. 392			1		

09	Istituto Professionale per l'Agricoltura e Ambiente di Campobasso	Superficie Mq. 3166.00 Volume Mc. 6708.66	Corpo in muratura	LC1/LC2	0.247g	0,165	1,52	3	FASCIA D edif. 1-2 FASCIA E edificio 3
			Corpo in c.a. ampl.	LC1/LC2	0.655g	0,104	0,96	3	
			Casa Colonica	LC1/LC2	0.219g	0,146	1,35	3	
10	Istituto Magistrale di Bojano		Corpo A e B Indici dopo i lavori di miglioramento della vulnerabilità sismica	LC2	0.246			> 5 anni	L'indice di periodo di agibilità deriva, per il caso specifico, dall'applicazione della nota interpretativa emanata dal Comitato Tecnico Scientifico della Regione Molise in data 9 settembre 2005.
			Corpo A e B Indici dopo i lavori di miglioramento della vulnerabilità sismica	LC2	0.277			> 5 anni	

11	Liceo Scientifico di Riccia	Superficie Mq. 1890.36 Volume mc. 8699.27	Corpo A Corpo B Corpo C Corpo F						EDIFICIO DEMOLITO E IN RICOSTRUZIONE
12	Istituto Professionale Agricoltura ed Ambiente di Riccia	Superficie Mq. 2480 Volume mc. 9560.00	Corpo A c.a.	LC2/LC3	0.451g	0,196	2	FASCIA E edificio C	
			Corpo B muratura	LC2	0356g	0,297		FASCIA E edificio B	
			Corpo C muratura	LC2	0.231g	0,173		FASCIA E edificio A	
13	Istituto Tecnico Commerciale di Termoli	Superficie Mq. Volume mc. 34210	Corpo ingresso	LC2	0,192g	0,063	1,202	3	FASCIA C palestra
			Corpo palestra	LC2	0,094	0,029	0,55	2	FASCIA E ingresso
			Corpo Aule torre	Adeguito sismicamente					
14	Istituto Tecnico per Geometri di Termoli	Superficie Mq. 3000 Volume mc. 14500	C.A.	LC2	0.163g	0,055	1,04	3	

15	Liceo Scientifico "Alfano" di Termoli	Superficie Mq. 4736	Corpo 1 Palestra C.A.	LC2	0.113g	0,094	1,79	3	FASCIA D lab+ aule+palestra FASCIA E corpo principale
		Volume mc. 17642	Corpo 2 Aule C.A.	LC2	0.165g	0,11	2,09	3	
			Corpo 3 Ampl. C.A.	LC2	0.112g	0,039	0,74	2	
16	Liceo Classico di Termoli	Superficie Mq. 6100 Volumetria mc. 16900	C.A.	LC3	0.179g	0,056	1,06	3	
17	Istituto Alberghiero e Agrario di Termoli	Superficie mq. 7465 Volume mq. 23321.68	Corpo A C.A.	LC2	0.178g			2/3	N.B. Il fabbricato destinato ad istituto agrario è stato DEMOLITO E RICOSTRUITO
			Corpo B C.A.	LC2	0.139g				
			Palestra	LC2	0.202g				
			Ist. Agr. Muratura	LC2	0.148g				
18	Istituto Tecnico Nautico di Termoli	Superficie mq. 2385.00 Volume mc. 8522	Corpo 1 Aule C.A.						EDIFICIO INAGIBILE
			Corpo 2 Uffici e sala						
			Corpo 3 Officina						
19	Istituto Tecnico Commerciale di Montenero di Bisaccia	Superficie mq. 1337 Volume mc. 4500.00	C.A. e Muratura						EDIFICIO INAGIBILE

20	Istituto Magistrale di Guglionesi	Superficie mq. 2600 Volume mc. 12083.69	Corpo edificio scolastico	LC2	0.106g		2	
			Corpo Palestra	LC2	0.1012g			
21	Istituto Agrario di Larino	Superficie mq 2246,00 Volume mc. 6859						EDIFICIO INAGIBILE
22	Liceo Classico e Scientifico di Larino	Superficie mq. 3000 Volume mc. 13574						EDIFICIO INAGIBILE
23	Liceo Scientifico di S. Croce di Magliano	Superficie mq. 3249 Volume mq. 10476.40			Adeguato sismicamente			
24	Scuola Materna “ S. Silvestro Papa” di Montefalcone del S.	Superficie mq. 950 Volume mc. 2850	Muratura	LC2	0.059g meccanismo globale studio di vulnerabilità secondo livello pag. 230		1	E' necessario ed urgente un primo intervento di miglioramento sismico di €200.000,00.

A	Liceo Scientifico di Campobasso		Corpo A e B			Edificio DEMOLITO E IN FASE DI RICOSTRUZIONE	1 / 2	Studio di Vulnerabilità ENEA-UNIBAS-ENELHYDRO Luglio 2004 L'indice di periodo di riferimento agibilità è determinato dal rapporto a pag. 104 dello studio tra PGA di collasso calcolata e la PGA di norma
			C. A Corpo C	LC2	0.23g	> 5 anni		
			C.A. Corpo D	Realizzato a norma sismica all'epoca vigente				
			C.A. Corpo E	Realizzato a norma sismica all'epoca vigente				
			Palestra	corpo palestra: valori di resistenza superiori a quelli ipotizzati nel progetto originario; non si evidenziano, quindi, problemi ai fini della portanza dei carichi verticali – studio di vulnerabilità -				

Indice di rischio	
1	Alto
2	Medio
3	Basso

LEGENDA

Indicatore rischio inagibilità

Il dato è da considerarsi indicativo in quanto fa riferimento alle LINEE GUIDE SISMA ABRUZZO

PG_{ADL} = 0.8-1.0 BASSO LIVELLO DI RISCHIO
(PGA_{50%})

PG_{ADL} = 0.0-0.2 ALTO LIVELLO DI RISCHIO
(PGA_{50%})

(PG_{ADL}) Stato limite DANNO Limitato

(PGA_{50%}) norma (PGA_{50%}) norma 2008 CB spettro prof. Mezzi = 0,270/2,5
 PGA_{50%}) norma 2008 Termoli spettro Resce = 0,131/2,5
 PGA_{50%}) norma CNR tabella Guglionesi = 0,166/2,5
 PGA_{50%}) norma CNR tabella Riccia = 0,223/2,5