

ELENCO

SITI INQUINATI PRESENTI NELLA
PROVINCIA DI CAMPOBASSO

UBICAZIONE SITO INQUINATO		DENOMINAZIONE	TIPO DI INQUINANTE	STATO ATTUAZIONE PROCEDIMENTO
COMUNE	LOCALITA'			
Impianti distribuzione carburanti				
Montenero di Bisaccia	Area di servizio A14, Trigno Est	ex P.V. Q8 n. 7601	Idrocarburi	Bonifica in atto
Termoli	Area di servizio A14, Rio Vivo Est	P.V. Tamoil n.8109	Idrocarburi	Bonifica in atto
	Area di servizio A14, Rio Vivo Ovest	P.V. Tamoil n.8110	Idrocarburi	Bonifica in atto
Termoli	Via Molise 8	P.V. Esso n. 6821	Idrocarburi	
Termoli	S.S. 16	P.V. Q8 - Interpetrol s.r.l.	Idrocarburi	Predisposizione analisi di rischio
Bojano	Via Matese n.2	P.V. Agip n.7263	Idrocarburi	Bonifica in atto
Campomarino	S.S. 16 Km 522+0,16	P.V. Tamoil n. 7190	Idrocarburi	Bonifica in atto
Castelmauro	Corso Umberto I	P.V. Esso n. 6815	Idrocarburi	Indagini in corso per la caratterizzazione del sito
Riccìa (art. 249)	Largo Garibaldi	P.V. Esso n. 6839	Idrocarburi	Caratterizzazione del sito
Attività industriali in esercizio e dismesse				
Campobasso	Stazione ferroviaria Via Novelli	Trentitalia	Idrocarburi	Predisposizione caratterizzazione del sito
Campobasso	Via Crispi	Ex officina gas	Idrocarburi	Bonifica in atto
Termoli	Nucleo Industriale	C & T	Inquinanti vari (es. cromo totale)	Fasi propedeutiche alla individuazione origine dell'inquinamento e relativo responsabile.
Termoli	Nucleo Industriale	Centrale Snow Storm	Inquinanti vari (es. triellina)	Fasi propedeutiche alla individuazione origine inquinamento e relativo responsabile.
Termoli	Nucleo Industriale	Centrale TurboGas Sorgenia	Inquinanti vari (es. solfati, manganese, ferro)	Fasi propedeutiche alla individuazione origine superamento C.S.C. (eventuale inquinamento naturale di fondo)
Termoli	Nucleo Industriale	Ex Flexys	Inquinanti vari (es. solfati, manganese)	Analisi di rischio
Termoli	Nucleo Industriale	I.T.T.	Triellina	Bonifica in atto
Termoli	Nucleo Industriale	F.I.S. ex S.T.S.	Toluene	Bonifica in atto
Termoli	Nucleo Industriale	Geotec S.p.A. ex - Italcromo	Amianto, eventuale presenza di metalli	Predisposizione indagine preliminare per la caratterizzazione del sito
Termoli	C.da Pantano Basswo	Ex discarica RSU	Inquinanti vari (solfati, manganese,ferro)	Predisposizione indagine preliminare per la caratterizzazione del sito
Termoli	Nucleo Industriale	Ex ddiscarica consortile	Inquinanti vari (solfati,ferro)	Attivazione procedure art.242 D.Lgs. n°152/2006
Siti inquinati da attività di smaltimento illecito di rifiuti				
Guglionesi	C.da Le Macchie	"Sito d'Interesse Regionale" ex S.I.N. (sito d'interesse nazionale) Guglionesi II	Varie tipologie: metalli pesanti (es. cromo); diossine, PCB, ecc.	Completamento misure di messa in sicurezza di emergenza come da "Accordo di programma" con Ministero dell'Ambiente
Campomarino	Fg. 31 part. I.le 184 e 186 e fg. 21, part. 19	Immobiliare Albarosada S.r.l.	Rifiuti pericolosi e non di varia tipologia	Fasi propedeutiche alla predisposizione del progetto di bonifica (caratterizzazione del sito)